Schiebe- Wechselarmatur 3/4" oder 1", PP oder PVDF

für pH-Elektroden in Standardlänge 120mm

Für die pH- / Redox- Messung im Behälter oder im Durchfluß. Kalibrieren und Reinigen der Elektrode ist ohne Entleeren des Behälters bzw. ohne Prozeßunterbrechung des Durchflußes möglich.




Die Bedienung der Schiebe-Wechselarmatur ist bis zu einem Druck von max. 2 bar zulässig!!

Handhabung der pH-Schiebe-Wechselarmatur:

1. Arretierbügel herausziehen.	
2. Schiebteil mit pH-Messkette zurückziehen. 3. Arretierbügel wieder einschieben. 4. pH-Messkette herausschrauben.	

Technische Daten: (Änderungen vorbehalten)

Werkstoff	PP
Einsatztemperatur	max.70°C
Dichtung O-Ringe	Viton
Druckbeständigkeit	5 bar bei 50°C
Einschraubgewinde	3/4"

Abmessungen	Tankeinbau	Durchfluß
		

Beratung und Vertrieb durch:
IMP-Ingenieurgesellschaft mbH
Albert-Einstein-Str. 1
49076 Osnabrück
Tel.: 0541 5079 8738

www.imp-deutschland.de/iag/armaturen/swa34.htm
info@imp-deutschland.de